

# ADENDA

## SÃO SIMÃO

Visita à Freguesia | Levantamento de necessidades

De forma a prestar uma informação actualizada (Fevereiro 2011) introduziram-se algumas alterações ao ponto de situação.

LOCAL	PROBLEMAS	PONTO DE SITUAÇÃO
URBANIZAÇÃO VILA DAS VENDAS	• Rua sem saída usada como local de passagem para acesso à EN 379 (junto ao Cemitério de Vendas de Azeitão)	<u>A executar em 2011</u>
	• A rua não tem nome	<u>Proposta a apresentar na próxima reunião da comissão municipal de toponímia</u>
TRASEIRAS DO CEMITÉRIO	• Materiais do cemitério por acondicionar por falta de espaço	<u>Está dependente da construção do estaleiro. A executar em 2011</u>
ESPAÇO ENVOLVENTE AO CEMITÉRIO (01)	• Inclinação de cedro	<b>RESOLVIDO</b>
RUA DO OLIVALINHO	• Muro da Quinta de S. Lourenço em risco de queda	<u>O muro foi reconstruído pelo proprietário</u>
	• Construções em edificação	<u>Em avaliação técnica</u>
RUA DA CHAPELEIRA	• Chafariz centenário: a água não está a ser aproveitada porque a canalização que passa na Rua da Cruz está rebentada	<u>Executado pela CMS/JF/proprietário</u>
	• A rua necessita de ser pavimentada	<u>Pavimentação em 2011, já com autorização do PNA</u>

LOCAL	PROBLEMAS	PONTO DE SITUAÇÃO
RUA DE SETÚBAL	• Rotunda: ponto de água da nascente está-se a perder (junto da garagem n.º 17) (02)	<u>Executado pela JF</u>
	• Os cedros estão a tapar a iluminação pública	<u>A executar pela JF e proprietário. 1º semestre 2011</u>
RUA DO ALTO DAS NECESSIDADES	• Bermas (03)	<u>Executado pela CMS/JF</u>
	• Falta pintura da via (03)	<b>EXECUTADO</b>
RUA DA CRUZ	• Duas habitações criadas para funcionar como fábrica de batatas fritas. Agora vai ser feito um projecto para Museu do Queijo	<u>A desenvolver estudo para Pólo da Biblioteca</u>
RUA DAS FORÇAS ARMADAS	• O lavadouro está a ser fornecido pela rede pública? (05)	<u>A JF vai recuperar lavadouro com ligação de água ao fontanário. Está em estudo o encaminhamento das águas do lavadouro</u>
	• Faltam passeios e valeta	<u>Obra a executar pela JF em 2011</u>
PINHEIROS	• Fontanário na Rua das Forças Armadas: o chafariz da nascente "alimenta" o tanque que é utilizado por uma família que mora a jusante e entende que não deve receber as águas no seu terreno (06)	<u>Foi efectuada notificação. Avaliação técnica em curso</u>
	• Aqueduto interrompido: as águas são encaminhadas pelo lavadouro e ficam retidas no quintal da casa n.º 5 – EN 379	<u>A EP foi notificada e vai intervir na EN 379, a situação ficará regularizada</u>
	• Falta de um espelho: Rua Catarina Eufémia / Rua Amílcar Cabral (07)	<b>EXECUTADO</b>
CASAL NOVO	• Asfaltamento e saneamento	<u>Em estudo a ligação ao sistema de saneamento básico da Salmoura</u>
RUA 25 DE ABRIL	• Prédios inacabados. Vários perigos, depósito de restos de obras: ligação entre a Rua 25 de Abril e a Rua Alexandre Cardoso	<u>Notificação em curso para que o proprietário reponha as condições de segurança na obra</u>

LOCAL	PROBLEMAS	PONTO DE SITUAÇÃO
I FASE DA COOPERATIVA DE VENDAS (09)	• Caminho pedonal: necessita de pavimentação	<u>Executado pela JF</u>
	• Arame farpado junto do caminho pedonal	<u>O proprietário já retirou o arame farpado</u>
ZONA ENVOLVENTE À COOPERATIVA DE VENDAS	• Os moradores queixam-se da existência de cepos	<u>Obra a executar pela JF em 2011</u>
	• Parque da Cooperativa necessita de sistema de rega	<u>A JF já tem projecto para implantação de rega automática. A executar pela JF</u>
	• Auditório: a zona de cimento tem elevado risco de queda	<u>Avaliação técnica da CMS, 1.º semestre 2011</u>
RUA ALIANÇA COOPERATIVA INTERNACIONAL (11)	• Espaços verdes degradados	Projecto de arquitectura paisagística a elaborar. <u>2.º semestre 2011</u>
	• A lavagem de contentores não é regular	<u>Mantém-se reforço de lavagem de contentores. Proposta de melhoria contínua</u>
REUNIÃO COM A SOCIEDADE FILARMÓNICA PROVIDÊNCIA DE VILA FRESCA (12)	• Pretendem pintar a fachada exterior da sede	<u>Executado com apoio da JF</u>
	• Aquisição de fardamento para a banda	<b>RESOLVIDO</b>
VISITA AO ESTALEIRO DA JUNTA	• O espaço é pequeno para guardar materiais	<b>RESOLVIDO</b>
	• Iluminação pública	<u>Obra em fase de execução</u>
RUA 28 DE SETEMBRO (13)	—	<u>Estudo concluído</u>
RUA ALEXANDRE CARDOSO	—	<u>Estudo concluído</u>
RUA EUGÉNIO DE ANDRADE (14)	• Contentor	<u>Executado pela JF</u>
CAMPO DE FUTEBOL E PARQUE INFANTIL DA JUNTA (15)	• Falta iluminação pública junto do campo de jogos	<b>RESOLVIDO</b>
	• A rede está em mau estado, foi vandalizada	<u>2.º trimestre 2011</u>

LOCAL	PROBLEMAS	PONTO DE SITUAÇÃO
RUA DO POÇO (16)	• Troço da rua por pavimentar	<u>Ligação da Rua do Poço à Rua da Matosa, no cruzamento com a Rua da Felicidade.</u> Em estudo
BECO DO ERVIDEIRO (17)	• Falta estacionamento junto da Junta de Freguesia e do Banco Santander	<u>Estudo a concluir no 1º trimestre 2011</u>
EN 379 (JUNTO DA GONVARRI) (18)	• Contentor mal localizado	<u>Executado pela JF</u>
RUA DOS TRABALHADORES DA EMPRESA SETUBALENSE	• Ecoponto	<u>Pedido indeferido.</u> <u>As empresas sediadas no local, devem solicitar à Amarsul recolha porta à porta</u>
ESTRADA DO RIO QUE LIGA À QUINTA DA PALHAVÃ	• O caudal das águas mal encaminhadas que veio da serra fez deslizar o saibro (colocado para as cavalhadas) para a EN 10 provocando entupimentos	<u>Pavimentação em 2011, já com autorização do PNA</u>
RUA ALMIRANTE REIS (19)	• Falta ecoponto junto da Igreja de S. Simão	<u>De acordo com a Amarsul não existe previsão de reforço, dado o aglomerado populacional</u>
LARGO 25 DE ABRIL (21)	• Espaços verdes desordenados	<u>Projecto de arquitectura paisagística a elaborar.</u> <u>2º semestre 2011</u>
RUA CESARINA ROQUE BELO	• Pedido de espelho junto do n.º 22	<b>EXECUTADO</b>
URBANIZAÇÃO QUINTA DO BOM PASTOR	• Faltam tampas dos postes das luminárias	<b>EXECUTADO</b>
	• Falta sinalização vertical	<b>EXECUTADO</b>
	• Espaço devoluto (espaço cedência) (23)	<u>Constatou-se que o urbanizador implementou sistema de rega.</u> <u>O espaço verde está em condições de ser recuperado</u>
	• A descarga das águas pluviais vem para a EN 10 e inunda as casas da Urbanização Quinta do Bom Pastor (os muros estão sem resistência)	<u>Após consulta à ARH Tejo, PNA e EP, aguardam-se respostas destas entidades.</u> <u>Solução: encaminhar as águas pluviais através de infra-estruturas a construir junto à EN 10 e descarregar na linha de água mais próxima</u>

LOCAL	PROBLEMAS	PONTO DE SITUAÇÃO
EN 10 (24)	• Raids de segurança	<u>Aguarda resposta da EP</u>
CASTANHOS	• Caminho que dá acesso à serra: silvas enormes	<u>Executado pela JF</u>
EN 379	• Vala real: a linha de água tem água residual, a maioria da rede é unitária	<b>EXECUTADO</b>
	• Contentor mal localizado: Rua da Cosider (junto da Gonvarri) (26)	<u>Executado pela JF</u>
CASAS DE AZEITÃO FASE I, II E III	• Lombas e passadeiras: Rua dos Plátanos (27)	<u>Está a ser estudada a aplicação de outro tipo de lombas. Conclusão do estudo no 1º trimestre 2011</u>
	• Lombas: Rua das Tipuanas (28)	
CASAS DE AZEITÃO FASE III	• Parque infantil: os brinquedos apresentam algum perigo	<u>A executar pela JF em 2011</u>
	• Pintura de lombas e passadeiras	<b>EXECUTADO</b>
GALEOTAS	• Pedido de ecoponto (29)	<u>2º semestre 2011</u>
	• Iluminação: Rua do Lagar	<b>RESOLVIDO</b>
	• Globo de candeeiro partido: Rua das Bolotas (30)	<b>RESOLVIDO</b>
RUA DO RIO SADO	• Postes da EDP deitados na via pública	<u>Foi efectuada nova notificação</u>

LOCAL	PROBLEMAS	PONTO DE SITUAÇÃO
RUA DE S. GONÇALO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espaço para zona verde com tratamento diferenciado: Praceta Lopes Graça</li> </ul>	<u>O espaço ajardinado foi recuperado pela JF</u>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mau estado do pavimento</li> </ul>	<b>EXECUTADO</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vala obstruída, o aqueduto não tem capacidade</li> </ul>	<u>Negociação com o exército sem sucesso.</u> <u>Em estudo o plano geral de drenagens das bacias do concelho de Setúbal</u>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Falta passeio junto do n.º 205 até ao sumidouro e em frente ao café Simão (32)</li> </ul>	<u>Aguarda projecto da CMS para a JF executar a obra.</u> <u>2º semestre 2011</u>
RUA DAS VIDEIRAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• As águas que vêm da Rua Nova da Jardía acumulam-se na Rua das Videiras</li> </ul>	<u>Levantamento topográfico executado.</u> <u>Estudo prévio concluído.</u> <u>Consulta às entidades</u>
RUA DA ESCOLA COM A RUA DA REVOLUÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Linha de água obstruída</li> </ul>	<u>Está em curso nova notificação ao proprietário</u>
RUA DA PADARIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estão instalados dois sumidouros que não têm seguimento, estão tampoados</li> </ul>	<u>Em análise o prolongamento do colector pluvial da Rua da Padaria</u>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedido de ecoponto</li> </ul>	<b>RESOLVIDO</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Casa em deficiente condição de habitação: O proprietário vive na casa que herdou dos pais e nunca fez obras – Rua da Padaria n.º79 (34)</li> </ul>	A CMS efectuou duas visitas domiciliárias. Este caso está em acompanhamento <u>pela Segurança Social</u>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não existe rectificação da calçada (35)</li> </ul>	<u>Obra a executar em 2011</u>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não existem passeios</li> </ul>	<u>A executar pela JF no 1º trimestre 2011</u>
BECO DO ROSEIRAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Os colectores não têm saída, as tampas dos sumidouros estão cobertas com chapas metálicas (36)</li> </ul>	<u>A CMS cedeu à JF grelhas de sumidouros para colocação.</u> <u>Em elaboração projecto de prolongamento da rede de drenagem pluvial - 2012</u>

LOCAL	PROBLEMAS	PONTO DE SITUAÇÃO
RUA NOVA DA JARDIA	• Pedido de ecoponto (40)	<b>RESOLVIDO</b>
	• As passeadeiras precisam de pintura	<u>A executar no 1º semestre 2011</u>
RUA DOS AVENTUROSOS	• Os n.ºs 18 e 20 não têm água nem saneamento (41)	<u>Instalação de condutas de água e saneamento programadas para 2011-2012</u>
	• Falta colector doméstico em frente do n.º 16 C	
VALE FLORETE II AUGI 16	• Faltam placas toponímicas	<u>Proposta a apresentar na próxima reunião da comissão municipal de toponímia</u>
	• Os lotes para construção estão cheios de mato	<u>Foi efectuada pela JF limpeza geral e desmatação de arruamentos e passeios</u>
VISITA À EB1 DE VILA FRESCA DE AZEITÃO	• Pedido de baia à entrada da escola	<u>Avaliação técnica. 1º trimestre 2011</u>
VISITA À EB1 DE BREJOS DE CLÉRIGO (45)	• Pedido de baia à entrada da escola	<u>Obra a executar no 1º trimestre 2011</u>
RUA DA ESCOLA	• Os contentores não têm local próprio	<u>A JF vai executar no 1º trimestre 2011</u>
RUA DO CHOUPAL	• Pinheiros em mau estado	<u>Os pinheiros foram removidos pelo proprietário</u>

LOCAL	PROBLEMAS	PONTO DE SITUAÇÃO
VISITA À MATÉRIA VERDE (48)	• Pedido de limpeza da valleta da estrada: Rua Florex	<u>Executado pela JF e proprietário</u>
BACALHÔA / QUINTA DA PALHAVÃ (49)	—	<u>Foi efectuada limpeza das sargetas e do aqueduto</u>
VISITA AO S. SIMÃO SCHOOL	• Baía de protecção em frente da S. Simão School	<u>Está dependente da obra a realizar pelo requerente</u>
RUA PINHAL DO POVO	• Não tem asfalto, nem saneamento (ligação da Rua dos Músicos à Rua do Simba)	<u>A obra das infra-estruturas está incluída na empreitada de Vale de Cães – 2º fase 2º semestre 2011</u>
	• Terreno com muita vegetação	<u>Notificado</u>
VISITA À QUINTA VELHA (MUSEU DO QUEIJO)	• Delimitação do Museu do Queijo em área do PNA	<u>Aguarda-se autorização do PNA para futuro licenciamento</u>
REUNIÃO COM O CLUBE DE BTT “OS GATOS”	• Sede: pedem apoio da CMS na construção de uma casa de banho	<b>EXECUTADO</b>
RUA DA SALMOURA	• Pedido de sinalização vertical	<u>Estudo a concluir no 1º trimestre 2011</u>
	• Pedido de colocação de asfalto (56)	<u>Aguarda-se fornecimento deste material</u>
	• Entulho na via pública no n.º 60	<u>Notificado</u>
RUA BREJOS DE CAMARATE	• Retirar cabos de telefones	<u>A PT foi notificada</u>

LOCAL	PROBLEMAS	PONTO DE SITUAÇÃO
RUA DOS MATEIROS	• Falta pavimento	<b>EXECUTADO</b>
	• Pavimentação	<u>Levantamento em curso das construções não legalizadas pela CMS para dimensionamento das infra-estruturas da zona</u>
	• Pedido de contentor	O contentor foi colocado, falta executar reentrância
VISITA À PINHEX (58)	• Mau acesso à Pinhex: Rua da Salmoura	<u>Aguarda-se fornecimento deste material</u>
VISITA AO EXTERNATO "RUMO AO SUCESSO" (59)	• Falta legalizar o ginásio	<u>Em análise pela equipa responsável pela revisão do PDM</u>
RUA CASAL VERDE	• Muro a ocupar a via pública	<u>Notificação em curso</u>





