



OUVIR
A POPULAÇÃO
CONSTRUIR O FUTURO

SÃO SIMÃO

Visita à freguesia | Levantamento de necessidades

Na sequência da visita realizada à freguesia, efectuou-se o levantamento das necessidades, apresentadas nas tabelas que se seguem.





LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
VILA DAS VENDAS	<ul style="list-style-type: none"> Rua sem saída usada como local de passagem para acesso à EN 379 (junto ao Cemitério de Vendas de Azeitão) 	Colocar quatro impedimentos à circulação automóvel	Aguarda colocação de quatro impedimentos
	<ul style="list-style-type: none"> A rua não tem nome 	Analisar com a Comissão Municipal de Toponímia	Existe proposta para atribuição de placa toponímica, com o aval da JF (Junta de Freguesia)
	<ul style="list-style-type: none"> Terrenos com muita vegetação 	Notificar os proprietários dos terrenos para limpar e fazer vedação	Notificação em curso
	<ul style="list-style-type: none"> Necessidade de contentor para a urbanização (ao lado do cemitério) 	Colocar contentor	Dificuldade de manobras por parte das viaturas de recolha Pedido indeferido
TRASEIRAS DO CEMITÉRIO	<ul style="list-style-type: none"> Materiais do cemitério por acondicionar por falta de espaço 	Criar condições para depósito de materiais da Junta de Freguesia	Junta de Freguesia
B.º DA LIBERDADE	<ul style="list-style-type: none"> A casa n.º 9, cuja inquilina é a D. Angélica, não está em condições de ser habitada 	Notificar proprietário	Este caso já foi assinalado junto da Protecção Civil Notificação em curso
	<ul style="list-style-type: none"> A casa n.º 8 está em risco de ruir para a EN 379 	Notificar proprietário	Notificação em curso
CEMITÉRIO	<ul style="list-style-type: none"> Capela do cemitério: recuperação a nível de paredes 	Verificar o tipo de azulejo a aplicar e obter o parecer dos técnicos da CMS	A JF vai analisar com o sr. padre
	<ul style="list-style-type: none"> Casa mortuária: pedido de ampliação 	Analisar com o sr. padre	A JF vai analisar com o sr. padre
ESPAÇO ENVOLVENTE AO CEMITÉRIO (01)	<ul style="list-style-type: none"> Inclinação de cedro 	Fazer a ancoragem do cedro	A executar até final de 2010
RUA DO OLIVALINHO	<ul style="list-style-type: none"> Muro da Quinta de S. Lourenço em risco de queda 	Notificar proprietário	Notificação em curso
	<ul style="list-style-type: none"> Construções em edificação 	Verificar se as construções estão de acordo com o projecto	Em estudo





LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
RUA DA CHAPELEIRA	• Chafariz centenário: a água não está a ser aproveitada porque a canalização que passa na Rua da Cruz está rebentada	Notificar o proprietário da quinta	Em estudo
	• Chafariz situado no largo	Colocar pontos de luz	A iluminação já está ligada na alimentação aos projectores da rotunda
	• A rua necessita de ser pavimentada	Solicitar ao PNA a pavimentação da rua	Aguarda resposta do PNA (Parque Natural da Arrábida)
RUA DE SETÚBAL	• Rotunda: ponto de água da nascente está-se a perder (junto da garagem n.º 17) (02)	Comunicar à Águas do Sado	A Águas do Sado informou que não foi detectada qualquer anomalia na via pública
	• Os cedros estão a tapar a iluminação pública	—	Notificação em curso
RUA DO ALTO DAS NECESSIDADES	• Bermas (03)	Fazer valetas	A CMS entregou as manilhas para a Junta executar a obra
	• Falta pintura da via (03)	Fazer marcação horizontal da via	A executar até final de 2010
	• Quinta da Chapeleira: vegetação enorme (04)	Cortar vegetação e repor muros	Notificação em curso
RUA DA CRUZ	• Duas habitações criadas para funcionar como fábrica de batatas fritas. Agora vai ser feito um projecto para Museu do Queijo	A desenvolver projecto	2011
RUA DAS FORÇAS ARMADAS	• O lavadouro está a ser fornecido pela rede pública? (05)	Saber se o lavadouro está a ser fornecido pela rede pública – Águas do Sado. A Águas do Sado informou que o lavadouro não é abastecido pela rede pública	Solicitado estudo de viabilidade técnica para ligação das águas residuais à rede de drenagem pública
	• Faltam passeios e valeta	—	A CMS cede os materiais e a JF executa a obra

06



07



08



LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
PINHEIROS	• Lavadouro	Recuperar lavadouro	A Junta de Freguesia recuperou o lavadouro Executado
	• Fontanário na Rua das Forças Armadas: o chafariz da nascente "alimenta" o tanque que é utilizado por uma família que mora a jusante e entende que não deve receber as águas no seu terreno (06)	Notificar proprietário	O principal problema está nas águas descarregadas pelas moradias confinantes com o terreno do reclamante. As águas descarregam através de orifícios existentes nos muros limite da propriedade (traseiras dos quintais). Notificação em curso
	• Aqueduto interrompido: as águas são encaminhadas pelo lavadouro e ficam retidas no quintal da casa n.º 5 – EN 379	Comunicar à EP situação anómala	A passagem hidráulica (PH) foi interrompida quando a EP construiu abrigo para passageiros na EN 379 Comunicado/reiterado à EP (Estradas de Portugal) a situação anómala e solicitada a regularização das condições de escoamento da valeta
	• Falta de um espelho: Rua Catarina Eufémia / Rua Amílcar Cabral (07)	Colocar espelho	Novembro 2010
CASAL NOVO	• Asfaltamento e saneamento	—	Primeiro tem de se resolver o problema de saneamento, depois a pavimentação
RUA 25 DE ABRIL	• Prédios inacabados. Vários perigos, depósito de restos de obras: ligação entre a Rua 25 de Abril e a Rua Alexandre Cardoso	Analisar o porquê deste impasse	Em estudo
RUA DA GENEROSIDADE	• Falta sinal de rua sem saída (08)	Colocar sinalização vertical	Executado
	• Falta repavimentação (08)	Repavimentar	Executado



09



09



10



LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
I FASE DA COOPERATIVA DE VENDAS (09)	• Caminho pedonal: necessita de pavimentação	Pavimentar caminho	Até final do ano
	• Iluminação deficiente na Rua Frei Agostinho da Cruz	—	As anomalias foram comunicadas à EDP
	• Arame farpado junto do caminho pedonal	Notificar o proprietário	Notificação em curso
ZONA ENVOLVENTE À COOPERATIVA DE VENDAS	• Os moradores queixam-se da existência de cepos	Remover cepos	Não é possível plantar árvores no mesmo local, existem várias limitações ao arranque dos cepos (existência de infra-estruturas subterrâneas). Propõe-se que esta zona seja pavimentada
	• Poda de árvores (10)	Efectuar poda	Executado
	• Os passeios estão danificados devido às raízes das árvores	Recuperar passeios	Está a ser resolvido pela JF/CMS
	• Parque da Cooperativa necessita de bancos	—	Será contemplada no orçamento de 2011 a aquisição de quatro bancos
	• Parque da Cooperativa necessita de iluminação	Reforçar de iluminação	Efectuado pedido à EDP
	• Parque da Cooperativa necessita de encosto para bicicletas	—	Junta de Freguesia
	• Parque da Cooperativa necessita: WC para cães	—	Este equipamento não funciona, não se justifica a sua execução
	• Parque da Cooperativa necessita de sistema de rega	Requalificar espaços verdes	Projecto de arquitectura paisagística a elaborar
	• Auditório: a zona de cimento tem elevado risco de queda	—	Avaliação técnica da CMS



LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
RUA ALIANÇA COOPERATIVA INTERNACIONAL (11)	• Espaços verdes degradados	Requalificar espaços verdes	Projecto de arquitectura paisagística a elaborar
	• A lavagem de contentores não é regular	Reforçar lavagem de contentores	Houve reforço de lavagem de contentores nos meses de Junho a Setembro Proposta de melhoria contínua
RUA DR. OLIVEIRA TEIXEIRA	• Cabo da EDP inclinado	Saber se está activo, se tem carga	Resolvido
REUNIÃO COM A SOCIEDADE FILARMÓNICA PROVIDÊNCIA DE VILA FRESCA (12)	• Pretendem pintar a fachada exterior da sede	—	Em análise
	• Aquisição de fardamento para a banda	—	Processo de aquisição em curso
VISITA AO ESTALEIRO DA JUNTA	• O espaço é pequeno para guardar materiais	Ampliar o espaço (guarda de materiais, zona de refeições, balneários)	Junta de Freguesia
	• Bloco da EDP	Deslocalizar para a entrada do mercado (estaleiro)	Resolvido
	• Iluminação pública	Criar novos pontos de iluminação pública	Junta de Freguesia
RUA 28 DE SETEMBRO (13)	—	Proposta de sentido único	O estudo será apresentado até ao final de Novembro
RUA ALEXANDRE CARDOSO	—	Proposta de sentido único	O estudo será apresentado até ao final de Novembro
RUA EUGÉNIO DE ANDRADE (14)	• Contentor	Deslocar contentor	Deslocação de contentor a aguardar reentrância
RUA RAUL RÊGO	• Árvore na via pública em perigo de queda junto do Lote 24 D	Remoção de árvore	Executado





LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
CAMPO DE FUTEBOL E PARQUE INFANTIL DA JUNTA (15)	• Falta iluminação pública junto do campo de jogos	Substituir as luminárias	As anomalias foram comunicadas à EDP
	• A rede está em mau estado, foi vandalizada	Colocar malha mais grossa	Junta de Freguesia
RUA DO POÇO (16)	• Troço da rua por pavimentar	Ligar a Rua do Poço à Rua da Matosa (200m) está dependente da obra a realizar por empreitada do colector pluvial	2011
RUA DO POÇO (PROLONGAMENTO) COM A RUA DA MATOSA	• Depósito de entulhos, actividade ilegal	Notificar a Lamas Ricardo Corredouro Sondagens e Captação de Água	Estão em curso diligências para apurar o licenciamento da actividade para posterior notificação
RUA DAS MANAS	• Rua em mau estado	Asfaltar rua e colocar sinal de sentido único	Não é aconselhável a pavimentação porque a Rua é muito estreita
BECO DO ERVIDEIRO (17)	• Falta estacionamento junto da Junta de Freguesia e do Banco Santander	Efectuar estacionamento	O estudo será apresentado até ao final de Dezembro
EN 379 (JUNTO DA GONVARRI) (18)	• Contentor mal localizado	Deslocalizar contentor	Sugerida a deslocação para o lado oposto da rua
RUA DOS TRABALHADORES DA EMPRESA SETUBALENSE	• Ecoponto	Colocar ecoponto	Solicitado à AMARSUL
VISITA À EMPRESA "AZULEJOS DE AZEITÃO"	• Solicita a colocação de placa direccional a assinalar "Bacalhôa" na Rua Trabalhadores da Empresa Setubalense	—	Em análise
	• Pedido de iluminação pública para a Rua Trabalhadores da Empresa Setubalense	—	As anomalias foram comunicadas à EDP
ESTRADA DO RIO QUE LIGA À QUINTA DA PALHAVÃ	• O caudal das águas mal encaminhadas que veio da serra fez deslizar o saibro (colocado para as cavalhadas) para a EN 10 provocando entupimentos	Pavimentar a estrada após autorização do PNA	Aguarda autorização do PNA



19



20



21



22



23

LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
RUA ALMIRANTE REIS (19)	• Espaço verde: a relva está seca porque furaram os aspersores de rega	Colocar programadores de rega	Executado pela JF
	• Falta ecoponto junto da Igreja de S. Simão	Colocar ecoponto	Solicitado à AMARSUL
RUA DE S. SIMÃO (20)	• As árvores necessitam de ser podadas	Efectuar poda e eliminar caldeira onde não existe árvore	Poda de elevação das copas – 2011 Anulação da caldeira
LARGO 25 DE ABRIL (21)	• Espaços verdes desordenados	Requalificar espaços verdes	Projecto de arquitectura paisagística a elaborar
RUA CESARINA ROQUE BELO	• Pedido de espelho junto do n.º 22	Colocar espelho	Até final de Novembro
	• Junto do n.º 26 existe muita erva	Notificar proprietário para efectuar limpeza	Notificação em curso
URBANIZAÇÃO QUINTA DO BOM PASTOR	• Falta iluminação pública (22)	—	Solicitado à EDP orçamento para melhoria da iluminação exterior
	• Faltam tampas dos postes das luminárias	—	Efectuado pedido à EDP
	• Falta de grelhas de sumidouros	—	Executado
	• Falta sinalização vertical	Colocar sinalização vertical	Substituição de sinais em mau estado até final de Novembro
	• Espaço devoluto (espaço cedência) (23)	Verificar se as obras de urbanização já foram recebidas	As obras de urbanização não foram recebidas devido a diversas anomalias detectadas Até à recepção definitiva não é possível implementar espaço de lazer
	• A descarga das águas pluviais vem para a EN 10 e inunda as casas da Urbanização Quinta do Bom Pastor (os muros estão sem resistência)	Analisar soluções para amortecer ou desviar as águas pluviais do aqueduto Consultar a EP e a ARH (Administração da Região Hidrográfica) Tejo	Está a ser elaborado o projecto para resolução do problema Vão ser tomadas medidas imediatas para minimizar o problema de deficiência do escoamento pluvial





LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
EN 10 (24)	• Mina: o Hotel Club d'Azeitão está a descarregar águas residuais na PH	Notificar o proprietário a regularizar a situação	Notificação em curso
	• Talude: necessita de limpeza	Notificar a EP	Notificado
	• Raids de segurança	Colocar raids de segurança entre o espaço de lazer proposto e a paragem de autocarros	Solicitado à EP
CASTANHOS	• Caminho que dá acesso à serra: silvas enormes	Limpeza das silvas	Limpeza agendada para o final do ano
VISITA À EMPRESA S. SIMÃO ARTE (25)	• Oficina artesanal	—	Não foi apresentado nenhum problema para resolução da CMS
EN 379	• Vala real: a linha de água tem água residual, a maioria da rede é unitária	—	Adjudicada obra junto da Rua da Escola para desvio das águas residuais. O aparecimento de água residual na vala vai ser minimizado
	• Limpeza da EN 379 no troço entre Vila Fresca e Vendas de Azeitão	Notificar a EP	Notificado
	• Contentor mal localizado: Rua da Cosider (junto da Gonvarri) (26)	Deslocar contentor para o lado oposto da rua	Aguarda a feitura de reentrância
REUNIÃO COM A COOPERATIVA DE HABITAÇÃO B.º DOS TRABALHADORES	—	—	Não foi apresentado nenhum problema para resolução da CMS
CASAS DE AZEITÃO FASE I	• Lombas e passadeiras: Rua dos Plátanos (27)	Colocar lombas nas passadeiras	Propõe-se a pintura de uma passadeira, no início da rua
	• Lombas: Rua das Tipuanas (28)	Colocar lombas	Propõe-se a remoção das lombas existentes uma vez que não respeitam as medidas regulamentares



LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
CASAS DE AZEITÃO FASE III	• Parque infantil: os brinquedos apresentam algum perigo	Requalificar o parque infantil	Enviado relatório à JF em Julho
	• Pintura de lombas e passadeiras	—	Trabalho a executar até ao final do ano
AUGI 29	• Os moradores queixam-se de não ter acesso pela parte da frente das casas	—	A área em causa, espaço público, destina-se a integrar a Via P4, pelo que os moradores não poderão ter acesso pela parte da frente das casas
GALEOTAS	• Brinquedos em perigo: Rua das Gaivotas	—	Enviado relatório à JF em Julho
	• Pedido de ecoponto (29)	Substituir o vidro situado na Rua dos Malmequeres, em frente ao n.º 34, por um ecoponto	Solicitado à AMARSUL
	• Loteamento original: Sistema de rega	Analisar situação	Executado pela JF
	• Iluminação: Rua do Lagar	Os candeeiros têm os fios soltos. Os cabos estão ligados ao poste de iluminação	As anomalias foram comunicadas à EDP
	• Globo de candeeiro partido: Rua das Bolotas (30)	—	As anomalias foram comunicadas à EDP
	• Parque infantil (onde existia um depósito de gás)	Remover o seixo e colocar piso adequado. Os moradores querem colaborar na requalificação do espaço	Enviado relatório à JF em Julho





LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
RUA SERRA DA ARRÁBIDA	<ul style="list-style-type: none"> • Lotes de terreno municipais abandonados 	—	<p>Áreas de cedência para espaços verdes já recepcionadas provisoriamente</p> <p>O tratamento destes espaços deverá ficar a cargo da JF/CMS</p>
URBANIZAÇÃO "OLHAR A SERRA"	<ul style="list-style-type: none"> • Traseiras da Rua dos Vitoriosos: terreno municipal identificado na carta escolar com 5000 m² 	—	Área de cedência para equipamento incluído na carta escolar
	<ul style="list-style-type: none"> • Acessos: entre a Rua da Matosa e a Estrada de S. Gonçalo 	—	Não estão incluídos no plano de pavimentações por não serem prioritários
RUA DO ROSEIRAL	<ul style="list-style-type: none"> • Pernadas de eucaliptos tombados para a via pública 	Notificar o proprietário do lote ao lado do "Museu das Conchas"	Notificação em curso
RUA DO RIO SADO	<ul style="list-style-type: none"> • Dois espaços verdes mal definidos junto da área comercial 	—	Áreas verdes privadas dos lotes contíguos
	<ul style="list-style-type: none"> • Postes da EDP deitados na via pública 	Retirar os postes, notificar a EDP	Notificado
RUA DA ESCOLA (31)	<ul style="list-style-type: none"> • Lombas 	Analisar a colocação de lombas	Não existem condições para colocar lombas
	<ul style="list-style-type: none"> • Abate de pinheiros 	—	Em visita ao local verificou-se que os pinheiros tinham sido removidos
	<ul style="list-style-type: none"> • Poda de árvore 	Efectuar poda	Executado
RUA DAS LARANJEIRAS	<ul style="list-style-type: none"> • Espaço de cedência 	Verificar no alvará este terreno	<p>Obras de urbanização recebidas provisoriamente</p> <p>Manutenção a cargo da Junta de Freguesia</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Não tem drenagem de águas pluviais, só superficial 	Asfaltar	Executado
	<ul style="list-style-type: none"> • As árvores necessitam de ser podadas 	Efectuar poda	Executado



LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
RUA DE S. GONÇALO	• Espaço para zona verde com tratamento diferenciado: Praceta Lopes Graça	—	Obras de urbanização recepcionadas definitivamente Manutenção a cargo da JF/CMS
	• Pedido de lombas junto ao nº 171	Analisar a colocação de lombas	Já existem lombas na proximidade, não se deverá executar mais lombas neste local
	• Mau estado do pavimento	Pavimentar até ao café Star	Até final de 2010
	• Vala obstruída, o aqueduto não tem capacidade	Limpar a vala e aumentar o aqueduto	Em negociação com o Exército para execução dos trabalhos
	• Má drenagem de águas pluviais, quando chove as águas infiltram-se em dois estabelecimentos comerciais (papelaria e pronto a vestir)	—	Em análise o prolongamento do colector pluvial da Rua da Padaria
	• Falta passeio junto do n.º 205 até ao sumidouro e em frente ao café Simão (32)	—	Está em curso processo para a JF fazer a obra até ao final do ano
RUA DE ST.º ANDRÉ	• Loteamento 02/2004 O sistema de rega das árvores não tem contador	Verificar a situação	O contador é desnecessário
RUA DAS VIDEIRAS	• As águas que vêm da Rua Nova da Jardim acumulam-se na Rua das Videiras	—	Solicitado orçamento à Limpersado para desobstrução, limpeza e inspecção vídeo do colector
RUA DO PINHÃO (33)	• Depósito de pneus e ferro velho: Junto do Lote 37	Notificar	Notificação em curso
RUA DA ESCOLA COM A RUA DA REVOLUÇÃO	• Linha de água obstruída	Limpar linha de água	A vala está dentro do quintal, compete aos proprietários limpar as valas
REUNIÃO COM O GRUPO MUSICAL E DESPORTIVO UNIÃO E PROGRESSO, DE VENDAS	• Falta apoio da CMS para transporte das equipas de andebol	—	O GMDUP deverá apresentar candidatura aos transportes municipais de acordo com o regulamento interno em vigor





LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
RUA DA PADARIA	<ul style="list-style-type: none"> Estão instalados dois sumidouros que não têm seguimento, estão tampoados 	Fazer ligação à rede existente	Em resolução
	<ul style="list-style-type: none"> Pedido de ecoponto 	Colocar ecoponto em frente do restaurante "O Brasão"	Solicitado à AMARSUL deferido em 06/04/10
	<ul style="list-style-type: none"> Casa em deficiente condição de habitação: O proprietário vive na casa que herdou dos pais e nunca fez obras – Rua da Padaria n.º79 (34) 	—	A CMS efectuou duas visitas domiciliárias. Este caso está em acompanhamento
	<ul style="list-style-type: none"> Não existe rectificação da calçada (35) 	Rectificar calçada	Em análise
	<ul style="list-style-type: none"> Não existem passeios 	Colocar passeios de um lado da rua	CMS/JF
	<ul style="list-style-type: none"> Troço por asfaltar: (cont. da Rua da Padaria até à Rua da Mata) 	—	Executar colector pluvial e depois asfaltar
	<ul style="list-style-type: none"> Buraco no pavimento (abatimento junto de duas torneiras de água) 	Pavimentar	Executado
BECO DO ROSEIRAL	<ul style="list-style-type: none"> Os colectores não têm saída, as tampas dos sumidouros estão cobertas com chapas metálicas (36) 	Fazer prolongamento da rede de drenagem pluvial até ao ponto de descarga	Em análise
	<ul style="list-style-type: none"> Contador de rega (desactivar ou não?) (37) 	Manter o contador de rega	Resolvido
AUGI 13	<ul style="list-style-type: none"> Entulhos depositados no terreno de Xavier de Lima: Rua da Mata (38) 	—	Notificação em curso
RUA DA AMIZADE	<ul style="list-style-type: none"> Pedido de contentor (39) 	Colocar contentor no final da rua	Dificuldades nas acessibilidades das viaturas de recolha Pedido indeferido


40



41



42




LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
RUA NOVA DA JARDIA	• Espaço de cedência devoluto junto da delegação da junta	—	Obras de urbanização já recepcionadas Manutenção a cargo da JF
	• Parque de merendas	Requalificar o parque	Junta de Freguesia
	• Parque infantil em mau estado	Desactivar o parque infantil	Junta de Freguesia
	• Pedido de ecoponto (40)	Substituir o vidro situado em frente do n.º 174 por um ecoponto	Solicitado à AMARSUL, deferido em 07/09/10
	• As passeadeiras precisam de pintura	—	A executar até ao final do ano
	• Espaço de cedência devoluto junto da delegação da junta	Verificar no alvará de loteamento	Manutenção a cargo da Junta de Freguesia
	• Casa em ruínas	Identificar proprietário do terreno	Notificação em curso
RUA DOS AVENTUROSOS	• Os pluviais não estão ligados à linha de água	—	Em elaboração plano de drenagem pluvial das bacias do concelho de Setúbal
	• Os n.ºs 18 e 20 não têm água nem saneamento (41)	Solicitar à Águas do Sado o estudo de viabilidade do prolongamento da rede de drenagem e abastecimento de água e estimativa de custo	Aguarda resposta da Águas do Sado
	• Falta colector doméstico em frente do n.º 16 C	Solicitar à Águas do Sado o estudo de viabilidade do prolongamento da rede de drenagem e abastecimento de água e estimativa de custo	Aguarda resposta da Águas do Sado
	• A colocação de <i>touvenant</i> tornou o piso sobrelevado em relação às casas (42)	Analisar a situação	Urgente o prolongamento do colector pluvial para resolução do problema



43



44



45



LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
VALE FLORETE II AUGI 16	• Faltam placas toponímicas	—	Já existe proposta para atribuição de placa toponímica
	• Os lotes para construção estão cheios de mato	Notificar proprietários	Notificação em curso
REUNIÃO COM O SIMBA (43)	• Reformulação do projecto da nova sede e apoio para a execução	Apoiar na reformulação e execução do projecto	Projecto em curso
	• Reparação do telhado: apoio na cedência de materiais	Ver que tipo de intervenção é necessária	Em avaliação técnica
VISITA À EB1 DE VENDAS DE AZEITÃO (44)	• Alargamento da escola. O proprietário do terreno confinante está na disposição de ceder à escola parte do terreno	—	Processo de loteamento em curso, sem alvará emitido. O terreno em questão será cedido no âmbito do mesmo
	• Cabo eléctrico dentro da escola	Comunicar à entidade responsável	Os cabos eram da PT e já foram esticados
VISITA À EB1 DE VILA FRESCA DE AZEITÃO	• Pedido de baia à entrada da escola	Colocar baia	Até final de Novembro
RUA DOS MARMELINHOS	• Verificar situação dos espaços verdes	Os espaços verdes estão recebidos	A elaborar projecto de arquitectura paisagística
VISITA À EB1 DE BREJOS DE CLÉRIGO (45)	• Pedido de baia à entrada da escola	—	Será analisado até final de Outubro
	• Necessidade de se fazer uma despesa para acondicionar alimentos	Analisar	Executado
	• Arrecadação para guardar material desportivo	Analisar	Executado



LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
RUA DO SIMBA	• Pedido de lombas (troço entre a Rua de S. Gonçalo e a Rua Rainha D. Amélia) (46)	Colocar passadeira sobrelevadas	Não existem condições para a construção de lombas. Pedido de passadeiras
	• Pedido de passadeiras junto da S. Simão School (47)	A aguardar a eliminação de lugares de estacionamento	O requerente comprometeu-se a fazer a obra
	• Tampas de saneamento tapadas	Assinalar as tampas e colocá-las ao nível do pavimento	Executado
RUA DA ESCOLA	• Os contentores não têm local próprio	Colocar os contentores localizados junto dos lotes 162 e 157 num só espaço	Aguarda feita de reentrância
	• Três pinheiros em risco, na via pública, em frente do n.º 274	Abater os pinheiros	Em visita ao local verificou-se que os pinheiros tinham sido removidos
	• Poda de árvore, junto ao jardim-de-infância	Efectuar poda	Executado
RUA DO CHOUPAL	• Pinheiros em mau estado	Notificar proprietário	Notificação em curso
VISITA AO JARDIM-DE-INFÂNCIA "O REMENDINHO"	• Comprou o terreno ao lado, já têm o alvará provisório do Ministério de Educação. A obtenção do alvará definitivo está dependente do PDM	Saber o ponto de situação do PDM	Avaliação em curso pela equipa responsável pelo PDM
VISITA À JOAQUIM ARQUINHA LDA., CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	—	—	Não foi apresentado nenhum problema para resolução pela CMS
VISITA À REFRIGE	—	—	Não foi apresentado nenhum problema para resolução pela CMS



48



49



50



51



LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
VISITA À MATÉRIA VERDE (48)	• Faltam ciclovias em Azeitão	—	Em estudo na CMS a implementação de um sistema alternativo de deslocação, assente na utilização da bicicleta como meio de transporte individual
	• Pedido de limpeza da valeta da estrada: Rua Florex	—	Em negociação a limpeza da valeta
VISITA AO PALÁCIO DA BACALHOA (49)	—	—	Não foi apresentado nenhum problema para resolução pela CMS
BACALHOA / QUINTA DA PALHAVÃ	• Pedido de limpeza de aqueduto e sarjetas (ao lado da Rodoviária do Alentejo e oficina “os Gatos”)	Limpar aqueduto e sarjetas	Foi solicitada à EP a limpeza e desobstrução de caleiras e PH da EN10 e 379, incluindo o aqueduto
REUNIÃO NA IGREJA PAROQUIAL DE S. SIMÃO (50)	• Terreno para a nova igreja	—	O terreno será deferido logo que esteja assinado o protocolo com o urbanizador, o que se prevê para muito em breve
VISITA À ESCOLINHA DO CAMPO (51)	• Dificuldades: ao adquirir a quinta verificou que tinha as dimensões para a escola, mas, por 1mm de erro na planta, teve que alterar o espaço da piscina	—	Em análise proprietário/CMS
VISITA AO S. SIMÃO SCHOOL	• Terreno em frente da S. Simão School	Verificar se o terreno é camarário (Rua Pedra da Anicha e Rua Sociedade de Brejos de Clérigo)	Verificou-se não ser um terreno municipal, mas sim um lote privado
	• Baía de protecção em frente da S. Simão School	—	Até final de Novembro
RUA PINHAL DO POVO	• Não tem asfalto, nem saneamento (ligação da Rua dos Músicos à Rua do Simba)	Solicitar à Águas do Sado o estudo de viabilidade técnica de prolongamento da rede de drenagem à Rua Pinhal do Povo	Após realização das obras da rede de drenagem vai ser efectuada a pavimentação
	• Terreno com muita vegetação	Notificar o proprietário do terreno	Notificação em curso


52



53



54



LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
CRUZAMENTO RUA DO ROSEIRAL COM A RUA DA FELICIDADE	• O pinheiro junto do n.º 10 está na estrada	Abater pinheiro	A executar com o apoio do SMPC
VISITA À EMPRESA GONVARRI (52)	• Mudança de instalações, implica a consolidação da envolvente	Agendar reunião para analisar esta situação. Contacto a efectuar pelo eng.º Carlos (Gonvarri), em Outubro	A resolver pelo Executivo
VISITA À QUINTA VELHA (MUSEU DO QUEIJO)	• Delimitação do Museu do Queijo em área do PNA	Solicitar ao requerente a comprovação da existência de todas as construções anteriores a 1951	Proposta de reunião com a Comissão Directiva do PNA
VISITA À EMPRESA SOARES DA COSTA	—	—	Não foi apresentado nenhum problema para resolução pela CMS
VISITA À EMPRESA CARMONA	—	—	Não foi apresentado nenhum problema para resolução pela CMS
REUNIÃO COM A RODOVIÁRIA DO ALENTEJO (53)	• A Câmara devia 42 000€ à R.A., ainda estão em dívida 17.128.91€ não reconhecidos pela Autarquia	Analisar esta situação junto do Departamento de Administração-Geral e Finanças da CMS	Processo em análise jurídica
REUNIÃO COM O CLUBE DE BTT "OS GATOS"	• Cedência de viatura para transporte de materiais, quando existirem provas	—	O clube deverá apresentar candidatura aos transportes municipais de acordo com o regulamento interno em vigor
	• Sede: pedem apoio da CMS na construção de uma casa de banho	—	Em análise
RUA DA MALHADA (54)	• Terreno de Xavier de Lima ocupado por um armazém incompleto	Notificar o proprietário	Notificação em curso



55



56



57




LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
RUA DA SALMOURA	• Dificuldades dos moradores em licenciar as casas. Os lotes têm uso de 2500 m ² (55)	—	Em análise pela equipa responsável pela revisão do PDM
	• Pedido de colocação de lombas	—	Não existem condições para a execução das lombas
	• Pedido de sinalização vertical	—	Estudo a executar até ao fim do ano
	• Pedido de colocação de asfalto (56)	Colocar alcatrão fresado	A executar até final de 2010
	• Muros estão a ocupar a estrada	Recuar os muros	Processo em curso. Moradores/CMS
	• Entulho na via pública no n.º 60	Notificar o proprietário	Notificação em curso
VISITA AO LAR DE IDOSOS “CONFORTO DOS AVÓS” (57)	• Falta legalizar uma parte da instituição	Alterar o PDM na área de ocupação de equipamentos sociais para 20%	Questão já transmitida à equipa responsável pela revisão do PDM, para ser equacionada
RUA BREJOS DE CAMARATE	• A rua é estreita	Encaminhar as águas superficiais	Foram feitas melhorias nas valetas. Em avaliação para resolução do problema
	• Retirar cabos de telefones	—	Reunião agendada com operadores de gestão de infra-estruturas



LOCAL	PROBLEMAS	SOLUÇÕES	PONTO DE SITUAÇÃO
RUA DOS MATEIROS	• Falta pavimento	Colocar alcatrão fresado (solução imediata)	A executar até final de 2010
	• Pavimentação	Saneamento e pavimentação definitiva	Aguarda-se lista das construções não legalizadas pela CMS para efeitos de licenciamento camarário, para futuro planeamento da intervenção nas infra-estruturas da zona
	• Pedido de contentor	Colocar contentor	Reforço de mais um contentor
VISITA À PINHEX (58)	• Mau acesso à Pinhex: Rua da Salmoura	Colocar alcatrão fresado	A executar até final de 2010
	• Ampliação e legalização da empresa	Analisar processo	Deverá o requerente agendar reunião com técnico da Divisão de Gestão Urbanística da CMS
VISITA À CARPINTARIA ARANHOL	• Legalização da empresa	Analisar processo	Não existe qualquer registo de processo de obras para o local. O proprietário deverá contactar com a Divisão de Gestão Urbanística da CMS
VISITA AO EXTERNATO "RUMO AO SUCESSO" (59)	• Falta legalizar o ginásio	—	Questão a integrar na revisão do PDM
RUA CASAL VERDE	• Muro a ocupar a via pública	—	Em estudo
	• Lote 18 em estado de abandono	—	Notificação em curso





O projecto “Ouvir a população, construir o futuro” é uma parceria entre o GAPC – Gabinete da Participação Cidadã e o GAF – Gabinete de Apoio às Freguesias, da Câmara Municipal de Setúbal.

GAPC

Tel.: 265 541 500 | 936 515 827

E-mail: gapc@mun-setubal.pt

GAF

Tel.: 265 541 510

E-mail: gaf@mun-setubal.pt

